

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу\_1  
штук (и) (далее – шт.)

### Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 09 часов (а, ов) далее – ч.) 30 минут (а, ы) (далее – мин.) до 20 ч.00 мин. Составляет не менее 4 л/с, что соответствует (не соответствует) требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

### Заключение по результатам испытаний


Работоспособность клапанов пожарных кранов

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - соответствует.

(соответствует. не соответствует)

требованиями национальных, межгосударственных стандартов, нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.


Председатель комиссии \_\_\_\_\_



Бергалиев М.Н.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Даулетов Д.Ж.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.



количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу\_1  
штук (и) (далее – шт.)

### Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 09 часов (а, ов) далее – ч.) 30 минут (а, ы) (далее – мин.) до 20 ч.00 мин. Составляет не менее 4 л/с, что соответствует (не соответствует) требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

### Заключение по результатам испытаний


Работоспособность клапанов пожарных кранов

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - соответствует.

(соответствует, не соответствует)

требованиями национальных, межгосударственных стандартов, нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_



Бергалиев М.Н.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Члены комиссии \_\_\_\_\_



Даулетов Д.Ж.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

